# ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ЩАДОВА»

#### **PACCMOTPEHO**

на заседании ЦК «Горных дисциплин» Протокол №6 «04» февраля 2025 г. Председатель: Н.А. Жук

**Утверждаю:** Зам. директора О.В. Папанова «26» мая 2025 г.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по практическим занятиям студентов

учебной дисциплины

ОП. 06 Опробование и контроль технологических процессов обогащения 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

> Разработал: Самородова Т.В.

## СОДЕРЖАНИЕ

		CIP.
1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	5
3.	СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	6
4.	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	29
	ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	31

#### 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по практическим занятиям учебной дисциплине «Опробование и контроль технологических процессов обогащения» составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программы дисциплины по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

Цель проведения практических занятий: формирование практических умений, необходимых в последующей профессиональной и учебной деятельности.

Методические указания практических занятий являются частью учебнометодического комплекса по учебной дисциплине **и** содержат задания, указания, теоретический минимум, формулы, необходимые для решения практических занятий. Перед выполнением практических занятий каждый студент обязан показать свою готовность к выполнению занятия: пройти тестирование, ответить на вопросы. По окончанию занятия студент оформляет отчет, защищает работу.

В результате выполнения полного объема практических занятий студент должен уметь:

#### Базовая часть

- обрабатывать пробу для анализа;
- выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и продуктов обогащения.

#### Знать:

- цели и задачи опробования;
- виды проб;
- требования, предъявляемые к пробам;
- методы отбора и обработки проб;
- -приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых;
- методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества полезного ископаемого.

#### Вариативная часть

#### Знать:

- техническую терминологию;
- понятие о технологической дисциплине;
- классификацию технологических схем обогатительных процессов;

При проведении практических занятий применяются следующие технологии и методы обучения:

- упражнения действия по инструкции;
- проблемное обучение;
- решение кейсов;
- работа в малых группах

Правила выполнения практических занятий

Выполняя практические занятия, студент должен:

- подготовиться к выполнению задания. Для этого необходимо выполнить весь объем домашней работы, в части изучения теоретических положений учебного материала;
- знать, что перед выполнением занятия будут проведены выборочные проверки готовности студентов к выполнению практического занятия через решение тестов, лабиринтов;
- знать, что после выполнения практического занятия, студенты должны будут представить отчет о проделанной работе;
- знать, что по результатам каждого занятия будут подведены итоги, проведено обсуждение полученных результатов и сделаны выводы.

В процессе подготовки к решению заданий студенту необходимо:

- Произвести анализ учебной литературы, предлагаемой преподавателем по конкретной теме занятия;
- произвести анализ Интернет источников по предложенным преподавателем Интернет-сайтам;
- подготовить вопросы к преподавателю по изученной теме;
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации по теме учебной дисциплины.
  - В процессе изучения учебной дисциплины на учебном занятии в учебной группе студенту целесообразно:
- конспектировать предлагаемый преподавателем теоретический и иллюстративный практический материал;
- активно участвовать в решении учебных задач, поставленных преподавателем перед учебной группой с использованием калькуляторов и других технических средств, необходимых для решения поставленной задачи;
- быть готовым ответить на поставленный преподавателем вопрос;
- быть готовым задавать вопросы и самостоятельно предлагать решения по поставленным задачам и ситуациям.
  - В процессе закрепления учебного материала студенту необходимо:
- ознакомиться с имеющимися нормативными документами, в науке и практике

теориями, положениями, законами, методами и методиками, относящимися к теме учебного занятия;

- выполнить внеаудиторные задания (аналогичные) самостоятельно вне учебной аудитории;
- в случае возникновения проблем с решением задачи постараться найти ответ на вопрос в учебной литературе или Интернет-ресурсах и при невозможности поиска информации подготовить вопросы к преподавателю.

Совокупность предлагаемых рекомендаций позволит студенту успешно справиться при решении практических занятий.

Студенты, отсутствовавшие на практическом занятии в отведенное расписанием время, обязаны отработать его (в домашних условиях) и представить выполненное задание на проверку.

Требования к рабочему месту: Практические занятия проводятся в учебной аудитории № 404. В аудитории находятся все студенты группы. Во время выполнения практического занятия студенты рассаживаются по двое (по одному, в минигруппах) за учебное место. В наличии у каждого должны быть следующие предметы труда:

- тетрадь для практических работ;
- канцелярские принадлежности (ручка, линейка, микрокалькулятор);
- методическое обеспечение.

На первом занятии проводится инструктаж по технике безопасности, студенты расписываются в специальном журнале учета проведенных инструктажей.

#### Оценка выполнения заданий практических занятий

**Оценка «отлично»** ставится, если студент выполнил практическое занятие в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.

**Оценка «хорошо»** ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 незначительных недочета.

**Оценка «удовлетворительно»** ставится, если студент выполнил практическое занятие не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения занятия были допущены ошибки.

**Оценка «неудовлетворительно»** ставится, если студент выполнил практическое занятие не полностью или объем выполненной части не позволяет сделать правильных выводов.

В соответствии с учебным планом и рабочей программы дисциплины «Опробование и контроль технологических процессов обогащения» на практические (лабораторные) занятия отводится <u>22</u> часа

### 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Тема практических занятий	Количество часов
1.	Практическое занятие № 1. Расчет массы	2 часа
	минимальной пробы.	
2.	Практическое занятие № 2 Определение	2 часа
	необходимого числа проб. Методы определения	
	погрешности опробования.	
3.	Практическое занятие № 3 Контроль	2 часа
	вещественного состава твердых продуктов	
4.	Практическое занятие № 4. Выбор схемы	2 часа
	подготовки пробы.	
5.	Практическое занятие № 5. Оформление	2 часа
	результатов выбора и расчета схемы подготовки	
	пробы	

6.	Практическое занятие № 6. Анализ вариантов	2 часа
	схем по обогащению минерального сырья и	
	составление необходимой документации.	
7.	Практическое занятие № 7. Анализ вариантов	2 часа
	схем по обогащению минерального сырья и	
	составление необходимой документации.	
8.	Практическое занятие № 8. Анализ способов	2 часа
	перемешивания проб.	
9.	Практическое занятие № 9. Расчет операций	2 часа
	опробования и подготовки проб топлива	
10.	Практическое занятие № 10. Расчет операций	2 часа
	опробования и подготовки проб топлива	
11.	Практическое занятие № 11. Составление схем	2 часа
	опробования и контроля на обогатительных	
	фабриках	

# 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Практическое занятие № 1

Тема: Расчет массы минимальной пробы.

Решение задач Контроль качества добываемых углей

**Цель:** закрепление материала и приобретение практических навыков при решении задач контроля технологических процессов обогащения

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

Теоретическая основа занятия

Некоторое предельное количество материала, в котором еще могут сохраниться все свойства исходного (опробуемого) материала, составляет минимальную массу пробы. Любая представительная средняя проба или проба, получаемая в любой стадии сокращения, должна иметь массу не меньше массы минимальной пробы.

Минимальная масса пробы зависит от следующих факторов:

- крупности и формы кусков;
- плотности минералов;
- равномерности распределения зерен извлекаемых компонентов в материале;
- содержания этих зерен;
- требуемой точности опробования.

Массу проб определяют по эмпирической формуле:

 $q = kd^{\alpha}$ , kg,

где d - диаметр максимальной частицы, мм; k и  $\alpha$  - эмпирические коэффициенты, зависящие от однородности опробуемого материала, содержания в нем ценного компонента и его ценности.

Для отходов агломерации Мундыбашской агломерационной фабрики принимаем следующие эмпирические коэффициенты:  $k=0,2; \alpha=2,0.$ 

Получаем:

$$q = 0.2 \cdot 0.25^{2.0} = 0.0125 \text{ K}\text{T}.$$

Масса исходной пробы (60 кг) больше массы минимальной массы представительной пробы (0,0125 кг), таким образом, данная проба является представительной для данного вида сырья.

Минимальная масса представительной пробы для ситового анализа (определения гранулометричесого состава руды) зависит от размера кусков опробуемого материала. При опробовании руд наибольшее распространение получила формула Локонова, предложенная им в результате математической обработки опытных данных различных исследований:

$$q_{rp}=0.02d^2+0.5d$$
,

где  $q_{rp}$  – минимальная масса пробы для ситового анализа, кг;

d - размер максимальных кусков, мм.

$$q_{rp} = 0.02 \cdot 0.25^2 + 0.5 \cdot 0.25 = 0.126 \text{kg} = 126 \text{g}$$

Основные формулыю *Предельную норму* на содержание видимой породы для контрольной браковки устанавливают в килограммах на одну вагонетку или в процентах для отдельных участков и мест работы.

Скидку с добычи участка производят 0,5% за каждый процент превышения предельной нормы и при превышении нормы 150% и более уголь бракуют полностью.

Участковая норма зольности (средняя) на наступающий период устанавливается исходят из среднединамический зольности расчетной части пласта (с суммарной мощностью породных прослойков не более 20% общей мощности чистых угольных пачек) с учетом допустимого засорения угля вмещающими породами [6]:

засорения угля вмещающими породами [6]: 
$$A^c_{\rm yq} = A^c_{\rm пл} + \frac{m_{\delta \rm n} \cdot \delta_{\delta \rm n}}{m_{\rm пл} \cdot \delta_{\rm пл} + m_{\delta \rm n} \cdot \delta_{\delta \rm n}} \cdot (A^c_{\delta \rm n} - A^c_{\rm пл}) \,,$$
 где  $A^c_{\rm пл}$ ,  $m_{\rm пл}$  и  $\delta_{\rm пл}$  —среднединамическая зольность, мощность

где  $A_{пл}^c$ ,  $m_{пл}$  и  $\delta_{пл}$  —среднединамическая зольность, мощность и плотность расчетной части пласта на участке, подлежащем отработке в планируемом периоде, соответственно в %, м и т/м<sup>3</sup>;

 $A_{\delta\Pi}^c$ ,  $m_{\delta\Pi}$  и  $\delta_{\delta\Pi}$ —среднединамическая зольность, мощность и плотность пород в непосредственной кровле пласта, попадаемых в добычу при выемке пласта, соответственно в %, м и т/м<sup>3</sup>.

Среднединамические значения показателей в формуле (60) вычисляются по данным актов отбора пластовых проб по формулам, приведенным в работе [1].

Засорение угля боковыми породами, выраженное эквивалентной ему мощностью слоя породы,

$$m_{\delta \Pi} = rac{(A_{ exttt{3}}^c - A_{ exttt{II} exttt{J.9}}^c) \cdot m_{ exttt{II} exttt{J.9}} \cdot \delta_{ exttt{II} exttt{J.9}}}{\left(A_{\delta \Pi}^c - A_{ exttt{3}}^c\right) \cdot \delta_{\delta \Pi}} \,, \qquad exttt{M},$$

где  $A_3^c$ —зольность добываемой на участке горной массы, соответствующей зольности эксплуатационных проб, %;

 $A_{\text{пл.9}}^{c}$ —среднединамическая зольность эксплуатационной (вынимаемой) части пласта, %;

 $\delta_{\text{пл.э}}$ — плотность чистых угольных пачек и породных прослойков, входящих в эксплуатационную часть пласта, определяемая по формуле (57), т/м<sup>3</sup>;

 $m_{\text{пл.э}}$  — среднединамическая мощность эксплуатационной части пласта за истекший период, м.

Величина  $m_{\delta \Pi}$  в формуле (60) не должна превышать: в очистных забоях с индивидуальной крепью значений, указанных в приложении 13; в очистных забоях с механизированной крепью

$$m_{\delta\Pi}=rac{m_{\Pi\Pi}+4,4}{100}$$
 , M.

Предельная норма содержания влаги для каждого участка

$$W_{yy}^{p} = W_{\Pi \Pi.H}^{p} + \frac{W_{\Pi \Pi.max}^{p} - W_{\Pi \Pi.min}^{p}}{2} + W_{op}^{p}$$
,

где  $W_{\text{пл.н}}^{\text{p}}$ —среднее содержание влаги **в** эксплуатационной части пласта (по пластовопромышленным пробам), %;

 $W_{\text{пл.max}}^{\text{p}}$  и  $W_{\text{пл.min}}^{\text{p}}$ —максимальное и минимальное содержание влаги в пласте (по пластовопромышленным пробам), %;

 $W_{\rm op}^{\rm p}$ —увеличение влажности угля на участке вследствие его орошения (по нормам), %.

Скидка породы с горной массы, добытой участком за сутки, при превышении установленной участковой нормы зольности

$$Q_{\scriptscriptstyle \Pi} = rac{Q_{\scriptscriptstyle \Phi} \cdot \left(A_{\scriptscriptstyle \Phi}^c - A_{\scriptscriptstyle {
m yq}}^c
ight)}{A_{\scriptscriptstyle \Pi}^c - A_{\scriptscriptstyle {
m yq}}^c}$$
 , T,

где  $Q_{\Phi}$ —фактическая добыча участка за сутки, т;

 $A^c_{\Phi}$ —фактическая зольность угля за сутки, %;

 $A_{y4}^{c}$  — участковая норма зольности, %;

 $A_{\rm II}^{\it c}$ —зольность породы крупностью >25 мм, %.

Скидку породы с горной массы при приемке потребителями в случае превышения расчетных норм зольности определяют по формуле (64), где вместо  $A_{vu}^c$  подставляют расчетную норму зольности  $A_{u}^c$ .

При расчетах с потребителями по содержанию видимой породы скидку породы производят с горной массы сверх норм, предусмотренных ГОСТом, и с последующей корректировкой зольности угля. Зольность угля снижается на 0,6% за каждый процент снятой породы при зольности угля до 15% и на 0,5% при зольности угля свыше 15% [8].

**ПРИМЕР.** Определить скидку с добычи участка 600 т, если фактическое содержание видимой породы на одну вагонетку составляет 32,5 кг при норме 25 кг.

Решение.

Определяем превышение нормы содержания видимой породы

$$a = \frac{b-c}{c} \cdot 100$$

b — фактическое содержание видимой породы на одну вагонетку

c — норма

Скидка с добычи

$$Q_{\mathrm{A}} = Q_{\mathrm{\Phi}} \cdot \frac{0.5 \cdot a}{100} \quad , \quad \mathrm{T},$$

 $Q_{\Phi}$  — фактическая добыча участка

**Задача** определить скидку с добычи участка 1000 т, если фактическое содержание видимой породы составляет 15,2% при норме 12 %. Ответ округлить до целого числа.

**Задача.** Пласт разрабатывается двумя лавами № 1 и № 2. Качественная характеристика пласта и добываемых углей приведена в табл. 13. Характеристика пород кровли и горно-геологических условий добычи на участке приведена в табл. 14. Среднее содержание влаги в угле  $W_{\rm пл. max}^{\rm p} = 6\%$ , колебания влаги  $W_{\rm пл. max}^{\rm p} = 6,5\%$  и  $W_{\rm пл. min}^{\rm p} = 5,5\%$  (по пластовопромышленным пробам).

Рассчитать участковую норму зольности и норму содержания влаги.

Решение.

1. Заполняем табл. 13.

В истекшем периоде:

по лаве №1 графы 3, 4, 5, 6, 7 и 8 строки «Итого» заполняем среднеарифметическими показателями:

среднеарифметическими показателями: 
$$m_{\text{ч.у.п}} = \frac{0.8 + 0.7}{2} = 0.75 \text{ м;}$$
 
$$\delta_{\text{ч.у.п}} = \frac{1.42 + 1.44}{2} = 1.43 \text{ т/м}^3$$
 
$$A^c_{\text{ч.у.п}} = \frac{8 + 12}{2} = 10 \%$$
 
$$m_{\text{пр}} = \frac{0.25 + 0.25}{2} = 0.25 \text{ м;}$$
 
$$\delta_{\text{пр}} = \frac{2.4 + 2.5}{2} = 2.45 \text{ т/м}^3$$

$$A^{c}_{np} = \frac{75 + 80}{2} = 77,5 \%$$

плотность в графе 9 определяем по формуле

$$\delta_{\text{пл1}} = \frac{\delta_1 m_1 + \delta_2 m_2}{m_1 + m_2} , \qquad \text{т/м}^3$$
 
$$\delta_{\text{пл1}} = \frac{0.75 \cdot 1.43 + 0.25 \cdot 2.45}{0.75 + 0.25} = \text{т/м}^3$$

зольность в графе 10 определяем по формуле

$$A_{\Pi \Pi 1}^{c} = \frac{m_{1}\delta_{1}A_{1}^{c} + m_{2}\delta_{2}A_{2}^{c}}{m_{1}\delta_{1} + m_{2}\delta_{2}}$$

$$A_{\Pi \Pi 1}^{c} = \frac{0.75 \cdot 1.43 \cdot 10.0 + 0.25 \cdot 2.45 \cdot 77.5}{0.75 \cdot 1.43 + 0.25 \cdot 2.45} = \%$$

по лаве № 2 графы 3, 4, 5, 6, 7 и 8 строки «Итого» заполняем среднеарифметическими показателями аналогично расчёту по лаве № 1; плотность в графе 9

$$\delta_{{\scriptscriptstyle \Pi}{\scriptscriptstyle \Pi}{\scriptscriptstyle 1}} = rac{\delta_{1} m_{1} + \, \delta_{2} m_{2}}{m_{1} + \, m_{2}} \; , \qquad {\scriptscriptstyle \mathrm{T}/M^{3}}$$

зольность в графе 10 определяем по формуле

$$A_{\Pi \Pi 1}^{c} = \frac{m_{1}\delta_{1}A_{1}^{c} + m_{2}\delta_{2}A_{2}^{c}}{m_{1}\delta_{1} + m_{2}\delta_{2}}$$

Плотность и зольность в строке «Итого по пласту» (графы 9 и 10):

Плотность и зольность в строке «Итого по пласту» (графы 
$$\delta_{\text{пл.3}} = \frac{1,69 \cdot 320 + 1,58 \cdot 450}{320 + 450} = 1,63 \text{ т/м}^3$$
 
$$A_{\text{пл.3}}^c = \frac{34,6 \cdot 320 + 30,3 \cdot 450}{320 + 450} = 32,1 \%$$

В планируемом периоде:

пласт характеризуется пластовыми пробами истекшего периода; плотность и зольность в строке «Итого по пласту» (графы 9 и 10):

$$\delta_{\text{пл.9}} = \frac{1,69 \cdot 500 + 1,58 \cdot 400}{500 + 400} = 1,64 \text{ т/м}^3$$

$$A_{\text{пл.9}}^c = \frac{34,6 \cdot 500 + 30,3 \cdot 400}{500 + 400} = 32,6 \%$$

Определяем зольность расчетной части пласта в очистных забоях на планируемый период. Принимаем мощность породных прослойков 20% общей мощности чистых угольных пачек:

по лаве № 1 (см. табл. 13)

$$A_{\text{пл.1}}^{c} = \frac{0.75 \cdot 1.43 \cdot 10.0 + 0.75 \cdot 0.2 \cdot 2.45 \cdot 77.5}{0.75 \cdot 1.43 + 0.75 \cdot 0.2 \cdot 2.45} = 27.2 \%$$

$$A_{\text{пл.2}}^c = \frac{0.95 \cdot 1.35 \cdot 9.0 + 0.95 \cdot 0.2 \cdot 2.45 \cdot 75.0}{0.95 \cdot 1.35 + 0.95 \cdot 0.2 \cdot 2.45} = 26.5 \%$$

по участку

$$A_{\Pi \Pi}^{c} = \frac{27,2 \cdot 500 + 26,5 \cdot 400}{500 + 400} = 26,9 \%$$

Определяем мощность эксплуатационной части пласта в истекшем периоде (см. табл. 13)

$$m_{\rm пл}=\frac{(0,75+0,25)\cdot 320+(0,95+0,25)\cdot 450}{320+450}=1,12$$
 м; По данным табл. 13 и 14 определяем засорение угля вмещающими

2. породами по формуле

$$m_{\delta \Pi} = \frac{(37,0-32,6) \cdot 1,12 \cdot 1,63}{(87,1-37,0) \cdot 2,61} = 0,062$$
 м

По приложению 13 при среднединамическом коэффициенте прочности 4,9 (см табл.14) находим  $m_{\delta \Pi} = 0.07$ . Рассчетное значение  $m_{\delta \Pi}$  не превышает табличных.

3. Определяем участковую норму зольности по формуле

$$A_{yq}^{c} = 26.9 + \frac{0.062 \cdot 2.61}{1.12 \cdot 1.63 + 0.062 \cdot 2.61} (87.1 - 26.9) = 31.8 \%$$

Определяем участковую норму содержания влаги по формуле

$$W_{yq}^{p} = 6.0 + \frac{6.5 - 5.5}{2} + 1.0 = 7.5\%$$

Качественная характеристика пласта и добываемого угля на участке

Наименова	Добыч	_	1	ика плач истика эк						Зольность
ние	a,			ольные		росло		Итог		добываем
очистных	тыс. т.	11101	пачк			пород		плас		ого
выработок		$m_{ ext{\tiny ч.у.п}}$		$A^{c}_{\text{ч.у.п}}$ , %		$\delta_{ m np}$	$A^c_{\rm np}$ , %		$A^c_{\Pi\Pi}$ , %	
по пласту		, M	T.y.n	1.y.117	, M	T	np, · ·	T	11,717	$A_3^c$ , %
		, 1.1	$/M^3$		, 1.1	/m <sup>3</sup>		$/\mathrm{M}^3$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			I	3 истекше	ем пер	иоде				
Лава №1	-	0,8	1,4	12,0	0,2	2,4	75,0	-	-	-
			2	•	5					
	-	0,7	1,4	8,0	0,2	2,5	80,0	-	-	-
			4	·	5					
Итого по	320							1,6	34,6	-
лаве								9		
Лава №2	-	1,0	1,3	7,9	0,3	2,6	72,0	-	-	-
			0							
	-	0,9	1,4	10,0	0,2	2,3	78,0	-	-	-
			0							
Итого по	450	0,95	1,3	9,0	0,2	2,4	75,0	1,5	30,3	-
лаве			5		5	5		8		
Итого по	770	1	1	-	1	-	-	1,6	32,1	37,0
пласту								3		
			На	планиру	емый	перио				
Лава №1	-	0,8	1,4	12,0	0,2	2,4	75,0	-	-	-
			2		5					
	-	0,7	1,4	8,0	0,2	2,5	80,0	-	-	-
			4		5					
Итого по	500	0,75	1,4	10,0	0,2	2,4	77,5	1,6	34,6	-
лаве			3		5	5		9		
Лава №2	-	1,0	1,3	7,9	0,3	2,6	72,0	-	-	-
			0							
	-	0,9	1,4	10,0	0,2	2,3	78,0	-	-	-
			0							
Итого по	400	0,95	1,3	9,0	0,2	2,4	75,0	1,5	30,3	-
лаве			5		5	5		8		
Итого по	900	-	-	-	-	-	-	1,6	32,6	37,0
пласту								4		

Таблица 14 Характеристика пород кровли и горно-геологических условий добычи на участке

		J 1000	1110	
	Угол паде ния,	Вид креп лени я	Характеристика кровли пласта в точках отбора пластовых проб	Доб ыча в

Наименование очистных выработок			Литологический тип пород	Плотность $\delta_{\delta \Pi}$ , т/м <sup>3</sup>	Зольность $A_{\delta \Pi}^c$ %	Коэффициент крепости по М.М. Протодьковову	
Лава №1	< 40	индивидуальное	Алевролит	2,4	85,0	2	-
	< 40	То же	То же	2,6	87,0	2	-
Итого по лаве	-	-	-	2,5	86,0	2	320
Лава №2	< 40	индивидуальное	Песчаник	2,7	88,0	7	-
	< 40	То же	То же	2,8	89,0	7	-
Итого по лаве	-	-	-	2,75	88,5	7	450
Всего по участку	-	-	-	2,61	87,1	4,9	770

**Форма отчета:** Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 2

**Тема**: Определение необходимого числа проб. Методы определения погрешности опробования.

Решение задач Отбор товарных проб

**Цель:** приобретение практических навыков при решении задач отбор товарных проб

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

Теоретическая основа занятия

Количество порций, отбираемых по ГОСТ 10742—71, определяют по приложению 11.

Приложение 11

Число отбираемых проб по ГОСТ 10742-71

Масса партии, т	Число порций, не менее
До 300	15
Свыше 300 до 600	1 (от каждых 20 т)
Свыше 600	30

Массу порций находят по приложению 12.

Масса порций по ГОСТ								
Максимальный размер частиц, мм	13	25	50	100	125	150	200	300
Масса порции, кг	0,6	1.5	2.5	5.0	7.0	9 0	10.0	19 (

Интервал времени отбора порций из потока

$$t = \frac{(60 M)}{On}$$
, мин,

где М — масса опробуемой партии, т;

Q—производительность конвейера, т/ч;

n— количество порций.

**Задача 83.** Определить количество порций и интервал их отбора от партии топлива массой 400 т, отгружаемого конвейером. Производительность конвейера Q = 200 т/ч. Ответ. 20 порций, 6 мин.

Задача 84. Определить количество порций и интервал их отбора от партии топлива массой 1000 т, отгружаемого конвейером. Производительность конвейера Q=400 т/ч. Ответ, 30 порций, 5 мин.

Задача 85. Определить количество порций и интервал их отбора, если уголь отгружается конвейером производительностью Q=200 т/ч. Время работы конвейера 4 ч. Ответ. 30 порций, 8 мин.

Задача 86. Определить количество порций и массу пробы, отбираемой от топлива, погруженного в четыре железнодорожных вагона грузоподъемностью 63 т. Максимальная крупность кусков в угле 300 мм. Ответ. 15 порций, 180 кг.

Задача 87. Определить количество порций и массу пробы, отбираемой от партии топлива, погруженного в 11 железнодорожных вагонов грузоподъемностью 50 т. Максимальная крупность кусков в угле 200 мм. Ответ. 28 порций, 280 кг.

Задача 88. Определить количество порции и массу пробы, отбираемой от топлива, отгружаемого потребителю в шахтных вагонетках вместимостью 2 т, если число отправленных вагонеток за смену 400. Максимальная крупность кусков в угле 200 мм. Ответ. 30 порции, 300 кг.

Задача 89. Для определения содержания видимой породы от партии топлива отобрана контрольная проба в количестве 15 порций по 15 кг. После рассева пробы на сите с отверстиями 25 мм из надрешетного продукта выбрано 0,5 кг породы. Определить содержание видимой породы в угле. Ответ. 2,9%.

Артюшин стр 30-31

**Форма отчета:** Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 3.

Тема: Контроль вещественного состава твердых продуктов

Решение задач Пластовые и эксплуатационные пробы

Цель: Приобретение практических навыков в области решение задач

пластовые и эксплуатационные пробы

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

#### Ход выполнение: выполнить задания

В-1. Задание 1. Определить мощность, зольность и плотность: всего пласта, эксплуатационной части пласта, угольных пачек, а также правильность отбора пластовой пробы.

Результаты анализа пластово-дифференциальной и пластовопромышленной проб приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Результаты анализа пластово-дифференциальной пробы

$\mathcal{N}_{\underline{o}}$	Мощность,	Наименование пачки, породного прослойка, их	Плотность	$A^c$ ,%
$\Pi/\Pi$	пачки н	краткая характеристика	,	,
	породного		$\kappa \Gamma / M^3$	
	прослойка, м			
1	0,61	Пачка угля	1250	5,0
2	0,24	Глинистый сланец средней крепости	2150	75,0
3	0,34	Пачка угля	1290	5,4
4	0,04	Песчанистый сланец крепкий	2430	82,3
5	0,45	Пачка угля	1320	7,2

Таблица 2

Результаты анализа пластово-промышленной пробы

$U^P$ . %	А <sub>и</sub> , %	V <sup>г</sup> , %	S <sub>οδ</sub> , %	$Q_6^r$ , кДж/кг	<i>y,</i> MM	P, %	CO <sub>2</sub> <sup>c</sup> , %
4,5	6,5	32,0	2,8	34000	14		_

#### Решение.

1. Определяем общую мощность, зольность и плотность пласта по формулам:

$$\begin{split} m_0 &= m_1 + \, m_2 + m_3 + m_4 + \, m_5, \, \mathrm{M} \\ A^c_\mathrm{A} &= \frac{m_1 \delta_1 A^c_1 + m_2 \delta_2 A^c_2 + \ldots + m_n \delta_n A^c_n}{m_1 \delta_1 + m_2 \delta_2 + \ldots + m_n \delta_n}, \, \% \\ \delta_0 &= \frac{\delta_1 m_1 + \delta_2 m_2 + \cdots + \delta_n m_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}, \, \mathrm{KG/M}^3 \end{split}$$

2. Определяем мощность, зольность и плотность эксплуатационной части пласта (породные прослойки мощностью >0,01 м не включаем):

$$\begin{split} m_{9} &= m_{1} + m_{3} + m_{5} \\ A_{9}^{c} &= \frac{m_{1}\delta_{1}A_{1}^{c} + m_{3}\delta_{3}A_{3}^{c} + m_{5}\delta_{5}A_{5}^{c}}{m_{1}\delta_{1} + m_{3}\delta_{3} + m_{5}\delta_{5}} \\ \delta_{9} &= \frac{\delta_{1}m_{1} + \delta_{3}m_{3} + \delta_{5}m_{5}}{m_{1} + m_{3} + m_{5}} \end{split}$$

- Мощность, зольность и плотность угольных пачек будут равны  $m_{\rm yr} = m_{\rm 3}$  м,  $A_{\rm yr}^c = A_{\rm 3}^c$ %,  $\delta_{\rm yr} = \delta_{\rm 3}$  кг/м<sup>3</sup>, так как прослойков породы <0,01 нет.
- Находим расхождение в зольности эксплуатационной части 4. пласта и пластово-промышленной пробы по формуле

$$a = \frac{A_{\mathrm{u}}^c - A_{\mathrm{d}}^c}{A_{\mathrm{u}}^c} 100$$

Полученное расхождение менее 10%—пластовые пробы отобраны правильно.

Форма отчета: Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 4

Тема: Выбор схемы подготовки пробы.

Решение задач Отбор проб

Цель: Приобретение практических навыков в области решения практических задач при отборе проб

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

#### ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество порций, отбираемых по ГОСТ 10742—71, определяют по приложению 11.

Массу порций находят по приложению 12.

Интервал времени отбора порций из потока

$$t = \frac{(60 M)}{Qn}$$
, мин,

где М — масса опробуемой партии, т;

*Q*—производительность конвейера, т/ч;

*n*— количество порций.

Основные формулы. Масса порции при отборе пробы из потока: ковшовым пробоотборником ПК

$$m=rac{Qb}{3,6v}$$
, kp

скреперным пробоотборником ПС 
$$m = \frac{Qb \sin \alpha}{3.6v}, \text{кг}$$

где Q— масса опробуемого потока, т/ч;

b — ширина ковша, м;

v — скорость движения ковша, м/с;

α — угол между направлением раствора ковша и осью конвейера, градус.

Масса порций по ГОСТ	10742—7	71			Пр	KOLH	сение	12
Максимальный размер частиц, мм	13	25	50	100	125	150	200	300
Масса порции, кг	0,6	1,5	2,5	5,0	7,0	9,0	10,0	12,0

#### Задание 1.

Определить число порций, массу пробы и интервал отбора порции от концентрата, отгружаемого потребителю конвейером производительностью Q = 300 т/ч, если время работы конвейера T=7 ч, ширина ковша пробоотборника ПК-1 b=375 мм и скорость движения ковша v=2,16 м/с.

Варианты к заданию 1

Nº	<i>Q,</i> т/ч	Т, ч	b, mm	v,	Nº	Q,	Т, ч	b,	v,
варианта				m/c	варианта	т/ч		MM	m/c
1.	290	7	375	2,16	12.	320	7	375	2,16
2.	270	6	375	2,1	13.	280	6	375	2
3.	260	5	375	2,15	14.	270	7	375	2,16
4.	250	4	375	2,2	15.	260	5	375	2,1
5.	300	7	375	2,1	16.	270	6	375	2,15
6.	320	6	375	2,16	17.	270	5	375	2,2
7.	300	5	375	2,16	18.	305	4	375	2,1
8.	290	6	375	2,1	19.	322	7	375	2,16
9.	250	5	375	2,15	20.	300	7	375	2,16
10.	260	4	375	2,2	21.	280	6	375	2,1
11.	315	7	375	2,1					

Решение.

1. Определяем массу опробуемой партии

$$M = Q \cdot T$$
, T

- 2. Число порций находим по приложению 11 (р = 30).
- 3. Массу порции определяем по формуле. Важно значение b = 375 мм перевести в м. Ответ округляем до десятых.

$$m=rac{Qb}{3,6v}$$
, kp

4. Определяем массу пробы

$$M_{\text{np}} = p \cdot m$$

5. Интервал отбора порций определяем по формуле

$$t = \frac{60 \text{ M}}{Qn}$$
, мин

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Число отбираемых проб по ГОСТ 10742-71

mene erempaen	1511 inped no 1 de 1 10 / 12 / 1
Масса партии, т	Число порций, не менее
До 300	15
Свыше 300 до 600	1 (от каждых 20 т)
Свыше 600	30

Задача 2. Определить число порций, массу пробы и интервал отбора порции от концентрата, отгружаемого потребителю конвейером производительностью Q - 500 т/ч, если время работы конвейера T = 6 ч, ширина ковша пробоотборника ПС-2 b = 500 мм, скорость движения ковша v = 3.51 м/с, угол между направлением раствора ковша и осью конвейера  $\alpha = 45^{\circ}$ .

Ответ. p — 30 порции $M_{\rm np}$ =420 кг; t= 12 мин.

#### Варианты к задаче 2

Nº	<i>Q,</i> т/ч	Т, ч	<i>b</i> , мм	v,	α	Nº	Q,	Т, ч	b,	v,	α
вариант				m/c		варианта	т/ч		MM	m/c	
a											
1.	500	6	500	3,51	45°	12.	500	7	500	3,51	45°
2.	490	6	500	3,5	45°	13.	490	6	500	3,5	45°
3.	480	5	500	3,4	45°	14.	480	7	500	3,4	45°
4.	470	4	500	3,3	45°	15.	470	5	500	3,3	45°
5.	460	7	500	3,45	45°	16.	460	6	500	3,45	45°
6.	450	6	500	3,51	45°	17.	450	5	500	3,51	45°
7.	500	5	500	3,5	45°	18.	500	4	500	3,5	45°
8.	490	6	500	3,4	45°	19.	490	7	500	3,4	45°
9.	480	5	500	3,3	45°	20.	480	7	500	3,3	45°
10.	470	4	500	3,45	45°	21.	470	6	500	3,45	45°
11.	460	7	500	3,55	45°				·		

Решение.

1. Определяем массу опробуемой партии

$$M = Q \cdot T$$
, T

- 2. Число порций находим по приложению 11 (р = 30).
- 3. Массу порции определяем по формуле. Важно значение b = 500 мм перевести в м. Ответ округляем до десятых.

$$m = \frac{Qb \sin \alpha}{3.6v}$$
, кг

4. Определяем массу пробы

$$M_{\text{IID}} = p \cdot m$$

5. Интервал отбора порций определяем по формуле

$$t = \frac{60 \text{ M}}{Qn}$$

**Задача 3.** Определить количество порции и интервал их отбора от партии топлива массой 400 т, отгружаемого конвейером. Производительность конвейера Q = 200 т/ч.

Ответ. 20 порций, 6 мин.

**Задача 4.** Определить количество порций и интервал их отбора от партии топлива массой 1000 т, отгружаемого конвейером. Производительность конвейера Q=400 т/ч.

Ответ. 30 порций, 5 мин.

**Задача 5.** Определить количество порций и интервал их отбора, если уголь отгружается конвейером производительностью Q = 200 т/ч. Время работы конвейера 4 ч.

Ответ. 30 порций, 8 мин.

**Задача 6.** Определить количество порций и массу пробы, отбираемой от топлива, погруженного в четыре железнодорожных вагона грузоподъемностью 63 т. Максимальная крупность кусков в угле 300 мм.

Ответ. 15 порций, 180 кг.

Задача 7. Определить количество порций и массу пробы, отбираемой от партии топлива, погруженного в 11 железнодорожных вагонов грузоподъемностью 50 т. Максимальная крупность кусков в угле 200 мм. Ответ. 28 порций, 280 кг.

**Задача 8.** Определить количество порции и массу пробы, отбираемой от топлива, отгружаемого потребителю в шахтных вагонетках вместимостью 2 т, если число отправленных вагонеток за смену 400. Максимальная крупность кусков в угле 200 мм.

Ответ. 30 порций, 300 кг.

**Задача 9.** Для определения содержания видимой породы от партии топлива отобрана контрольная проба в количестве 15 порций по 15 кг. После рассева пробы на сите с отверстиями 25 мм из надрешетного продукта выбрано 6,5 кг породы. Определить содержание видимой породы в угле. Ответ. 2,9%.

**Задача 10.** Определить число порций, массу пробы и интервал отбора порции от рядового угля, если масса опробуемой партии M=470 т/ч, производительность конвейера Q=300 т/ч, ширина ковша пробоотборника ПС-2 b = 500 мм, скорость движения ковша v = 1,79 м/с, угол между направлением раствора ковша и осыю конвейера  $\alpha$ =45°.

Ответ. p = 24 порции;  $M_{\rm np} = 396$  кг; t = 3.9 мин.

**Задача 11.** Проба массой 5 кг отобрана от исходного шлама флотационной машины. После декантации и выпаривания пробы получен твердый остаток массой 600 г. Определить отношение  $n = \mathcal{K}$ : Т в исходном шламе. Ответ. 7,3.

**Задача 12.** Отобрана проба от оборотной воды объемом 6 л. После декантации и выпаривания пробы получен твердый остаток массой 510 г. Определить содержание твердого в оборотной воде.

Ответ. 85 г/л.

**Задача 13.** Определить содержание твердого в пробе пульпы массой 4,8 кг, если масса твердого остатка после выпаривания равна 500 г и плотность твердого 6=1,4 г/см<sup>3</sup>.

Ответ. 107 г/л.

**Задача 14.** Определить содержание твердого в пульпе, если масса 1 л пульпы 1062 г и плотность твердого  $\delta$ =1,5 г/см<sup>3</sup>.

У к а з а н и е . Использовать формулу (плотность пульпы)

$$\Delta = 1 + \frac{\delta - 1}{\delta} \frac{T}{1000}$$

 $\delta$ -плотность твердого в пульпе г/см<sup>3</sup>

Т-содержание твердого в 1 л пульпы

Ответ. 186 г/л.

**Форма отчета:** Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 5

Тема: Оформление результатов выбора и расчета схемы подготовки пробы.

Решение задач Стандартизация качества продуктов обогащения

Цель: приобретение практических навыков при решении задач стандартизация качества продуктов обогащения

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

ПРИМЕР.

Рассчитать нормы показателей качества рядового угля по шахте по данным табл. Топливо отправляется потребителям.

Таблица

Данные по участкам, %

№ участка	С	$A_{\mathrm{y}\mathrm{q}}^{c}$	$S^c_{ m o 6}$	$W_{ m yq}^{ m P}$
1.	50	28,0	2,8	6,5
2.	30	31,5	2,9	7,0
3.	20	26,0	2,5	7,5

Решение.

1. Определяем нормы зольности: среднюю норму зольности по формуле

$$A_{\rm cp}^c = \frac{C_1 A_{\rm yq1}^c + C_2 A_{\rm yq2}^c + \dots + C_n A_{\rm yqn}^c}{100}$$

предельную норму зольности по формулам

$$a \le 0.1A_{cp}^{c},\%$$
  
 $A_{np}^{c} = A_{cp}^{c} + a, \%$ 

2. Определяем нормы содержания серы: среднюю норму по формуле

$$S_{\text{o6.cp}}^{c} = \frac{C_{1}S_{\text{o6.1}}^{c} + C_{2}S_{\text{o6.2}}^{c} + \dots + C_{n}S_{\text{o6.n}}^{c}}{100}, \%$$

Предельную норму по формулам

$$S = 0.15S_{\text{o6.np}}^{c}$$
, %  
 $S_{\text{o6.np}}^{c} = S_{\text{o6.cp}}^{c} + S$ ,%

3. Определяем предельную норму содержания влаги 
$$W_{\rm np}^{\rm P} = \frac{C_1 W_{\rm yq1}^{\rm P} + C_2 W_{\rm yq2}^{\rm P} + \ldots + C_n W_{\rm yqn}^{\rm P}}{100}$$

#### ЗАДАНИЕ:

Рассчитать нормы показателей качества рядового угля по шахте по данным табл. 18. Топливо отправляется потребителям потребителям.

Таблица 18

Данные по участкам, %

№ участка	С	$A_{ m yq}^c$	$S^c_{ m o 6}$	$W_{ m yq}^{ m P}$
Северная лава	35	25,0	1,4	7,5
Южная лава	65	18,0	1,6	6,9

Otbet.  $A_{\rm cp}^c \div A_{\rm np}^c = 20.5 \div 22.6\%$ ;  $S_{\rm o6.cp}^c \div S_{\rm o6.np}^c = 1.5 \div 1.7\%$ ;  $W_{\rm np}^P = 7.1\%$ 

#### Порядок выполнения работы для:

1. Определяем нормы зольности: среднюю норму зольности по формуле

предельную норму зольности по формулам

- 2. Определяем нормы содержания серы: среднюю норму по формуле Предельную норму по формулам
  - 3. Определяем предельную норму содержания влаги

#### Контрольные вопросы

- 1. Охарактеризуйте категории качества продукции: высшая, первая.
- 2. Назовите виды контроля качества готовой продукции.
- 3. Что представляет собой система управления качеством выпускаемой продукции?
- 4. Опишите пассивное и активное усреднение исходного сырья.,
- 5. Охарактеризуйте роль диспетчера фабрики при управлении качеством выпускаемой товарной продукции.
- 6. Назовите функции ОТК его и обязанности.

**Форма отчета:** Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 6-7

**Тема:** Анализ вариантов схем по обогащению минерального сырья и составление необходимой документации.

Чтение типовых технологических схем обогащения

**Цель:** приобретение практических навыков чтения типовых технологических схем обогащения

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

ПРИМЕР. Описать технологическую схему, представленную на рисунке.




Рисунок 1.1 Технологическая схема обогащения

#### Решение:

Рядовой уголь крупностью 0-80 мм, поступает на подготовительное грохочение, где разделяется на два машинных класса 0-25 мм и 25-80 мм. Класс крупностью 25-80 мм поступает на дешламацию. В процессе дешламации получаем два машинных класса 0-25 мм и 25-80 мм.


Класс крупностью 25-80 мм поступает на обогащение в тяжелых средах, где происходит разделение на два продукта: концентрат и отходы.

Концентрат и отходы поступают на обезвоживающие грохоты.

В результате обезвоживания получаем концентрат, кондиционную суспензию, которая возвращается в процесс, некондиционную суспензию, концентрат и отходы. Некондиционная суспензия направляется на восстановление в магнитные сепараторы, в результате получаем магнетит и отходы.

Обезвоженный концентрат направляется на классификацию на грохоты, в результате получаем три продукта классов: 50-80 мм, 13-25 мм, 0-13 мм. Отходы направляются в отвал.

ЗАДАНИЕ: описать технологическую схему, представленную на рисунке.



#### Порядок выполнения:

- 1. Определить какие процессы представлены на схеме
- 2. Определить конечные продукты каждой операции
- 3. Последовательно составить описание схемы

#### Контрольные вопросы

- 1. Какие типы технологических схем Вы знаете?
- 2. Что такое схема цепи аппаратов.
- 3. Что означает качественная схема технологического процесса?
- 4. Как Вы можете охарактеризовать качественно-количественную схему обогащения?
- 5. Что означает водно-шламовая схема?
- 6. Какие характеристики можно получить, следуя технологическим схемам?

**Форма отчета:** Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 8

Тема: Анализ способов перемешивания проб.

Обработка проб для анализа.

Цель: Приобретение практических навыков обработки проб для анализа

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

Конечные веса проб-навесок, необходимые для химического или количественного минералогического анализа, крайне малы по сравнению с начальными весами проб. Для химических анализов преобладающего большинства металлических и неметаллических полезных ископаемых считается достаточной навеска от 0,5 до 5–10 г. Для золотых руд размер навески в зависимости от содержания металла в пробах принимается чаще всего от 50 до 100 г.

Поскольку многие ответственные анализы ведутся по двум, а для некоторых товарных руд по трем—четырем параллельным навескам и, кроме того, в лаборатории должен храниться остаток исследуемого материала для возможных повторных (контрольных) анализов и других целей, вес пробы, сдаваемой лаборатории, устанавливается со значительным запасом.

При делении неоднородной пробы руды в ней будут кусочки с более высоким и с более низким содержанием металла по сравнению со средним содержанием его во всей пробе. При делении пробы, например, на две части в одну из них может попасть больше половины богатых и меньше половины бедных частиц руды; содержание металла в этой части пробы окажется выше, чем во второй, и выше среднего содержания металла в первоначальной пробе. Разность между действительным содержанием металла в исходной пробе и содержанием его в той части пробы, которая осталась после сокращения, называется погрешностью сокращения.

Важнейшим методическим вопросом в теории обработки проб является определение оптимального веса сокращенных проб для каждой стадии обработки. Оптимальным (надежным) весом пробы называется тот вес, до которого может быть сокращена проба данной руды, измельченная до определенного размера (диаметра) частиц, при условии, что погрешность сокращения не выйдет за допустимые пределы.

Из изложенного ясно, что надежный вес пробы в основном определяется: 1) крупностью материала пробы — чем мельче частицы пробы, тем меньше может быть ее надежный вес; 2) степенью неоднородности материала пробы — чем неоднороднее материал, тем больше должен быть надежный вес пробы; 3) величиной допустимой или заданной погрешности сокращения — чем большая допускается погрешность, тем меньше может быть надежный вес пробы. Для определения надежного веса проб используют формулу Ричардса-Чечетта. На основании анализа практической работы по сокращению проб Ричардс пришел к выводу, что надежные веса проб приблизительно пропорциональны квадрату диаметров максимальных размеров частиц, и составил таблицу для определения предела измельчения проб в зависимости от их веса. Позднее этот вывод Ричардса был выражен Г.О. Чечеттом в виде уравнения

$$Q=K\cdot d^2, \tag{4.1}$$

где Q – надежный вес сокращенной пробы в  $\kappa \epsilon$ ;

d — диаметр наибольших частиц в *мм*;

K – коэффициент, зависящий от характера полезного ископаемого.

*Таблица 4.1* Значения коэффициента. К в формуле  $Q=K\cdot d^2$  в зависимости от типа руд

Краткая характеристика типа руды	K
Равномерное	0,05
Неравномерные (разнообразное минеральное сырье)	0,10
Весьма неравномерное	0,20-0,30
Крайне неравномерное	0,40-0,50
Крайне неравномерные золотые руды с крупным (больше 0,6 <i>мм</i> ) золотом	0,8–1,0

Процесс обработки проб обычно включает следующие операции: 1) дробление (измельчение); 2) просеивание (грохочение); 3) перемешивание; 4) сокращение. Все эти операции могут производиться как вручную, так и при помощи механизмов. Выбор ручного или механического способа обработки проб определяется технико-экономическими соображениями. При этом главными факторами, подлежащими учету, являются объем и срок производства работ. Значительный объем опробования требует полной механизации обработки проб или во всяком случае механизации ее наиболее трудоемкой операции — измельчения.

Дробление (измельчение) осуществляется на валковых, щековых и шаровых дробилках. Истирание измельченной пробы до тонкого порошка производиться на дисковых, вибрационных и эксцентрических истирателях.

Для просеивания крупного материала используют колосниковые и решетчатые грохоты с заданными размерами просветов, а для мелкого и тонкого материала — наборы стандартных проволочных сит с фиксированными размерами ячеи в свету.

Перемешивание для проб весом свыше 2-3 тонн осуществляется путем ее перелопачивания, а при меньшем весе — способом кольца и конуса.

Небольшие по весу пробы  $(3-5 \ \kappa 2)$  можно перемешивать на брезенте, плотном полотне, резине или клеенке способом перекатывания.

Наиболее распространенным способом сокращения квартования. По этому способу является способ сокращаемая развертывается в ровный диск небольшой одинаковой толщины; затем диск при помощи крестовины, а при малых пробах при помощи пластинки, делится по двум взаимно перпендикулярным диаметрам на четыре равные части, или Ha способа квадранта. основе квартования конструкция делителя Джонса, позволяющая значительно экономить время на сокращение проб.

Форма отчета: Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 9-10

**Тема:** Расчет операций опробования и подготовки проб топлива. Обработка проб для анализа.

Цель: Приобретение практических навыков обработки проб для анализа

Оборудование: раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

#### Общие теоретические сведения

Отобранные пробы обрабатывают по регламентируемым в стандартах схемам. Например, для подготовки проб для контроля химического состава и влаги товарных руд и концентратов цветных металлов используют регламентированную ГОСТ 14180-80 схему, приведенную на рис. 13.2. Дробление и измельчение осуществляется при этом обычно в дробилках, истирателях, смонтированных вместе с грохотами механическими сократителями в одной пробаподготовительной установке (например, в пробаразделочной машине МПА).

При отсутствии на фабрике пробаподготовительной дробление, грохочение и измельчение проб осуществляют на малогабаритных лабораторных установках, а перемешивание и сокращение- вручную.

Крупнокусковые пробы массой более 100 кг перемешивают 2-3-кратным перебрасыванием материала с кольца на конус и обратно или многократным перелопачиванием; пробы меньшей массы и крупности - перелопачиванием или 20-30-кратным перекатыванием по диагонали на гибкой плотной и гладкой подстилке. Механическое перемешивание осуществляется во вращающихся с небольшой скоростью барабанах или при пропускании пробы несколько раз через сито.

Сокращение проб кусковых и зернистых материалов осуществляют квартованием после перемешивания по методу кольца и конуса. При этом две противоположные части выбрасываются, а две другие объединяются и подвергаются дальнейшей обработке.

Для сокращения материала крупностью до 25 мм широко применяют сократители желобчатого типа, состоящие из четного числа желобов, чередующихся по направлениям в разные стороны.

Материал в них подается совком, ширина которого равна длине сократителя. При применении механических сократителей (например, 340-УС) тщательного перемешивания пробы перед сокращением не требуется.

Сокращение материала при отборе навесок для химического анализа из измельченных до конечной крупности проб осуществляют по методу квадратования. Для этого поверхность материала разбивают на равные квадраты и из них в шахматном порядке совком отбирают на всю глубину слоя микропорции, объединяя их в пробу требуемой массы.

Задача 97. Рассчитать нормы показателей качества рядового угля по шахте по данным табл. 17. Топливо отправляется потребителям. Решение.

1.

Определяем нормы зольности: среднюю норму зольности по формуле 
$$A_{\rm cp}^c = \frac{C_1 A_{\rm yч1}^c + C_2 A_{\rm yч2}^c + \ldots + C_n A_{\rm yчn}^c}{100}$$

предельную норму зольности по формулам

$$a \le 0.1A_{\text{cp}}^{c},\%$$
  
 $A_{\text{np}}^{c} = A_{\text{cp}}^{c} + a, \%$ 

2. Определяем нормы содержания серы: среднюю норму по формуле

$$S_{\text{o6.cp}}^{c} = \frac{c_1 S_{\text{o6.1}}^{c} + c_2 S_{\text{o6.2}}^{c} + \dots + c_n S_{\text{o6.n}}^{c}}{100}, \%$$

Предельную норму по формулам

$$S = 0.15S_{\text{o6.np}}^{c}$$
, %  
 $S_{\text{o6.np}}^{c} = S_{\text{o6.cp}}^{c} + S$ ,%

1. Определяем предельную норму содержания влаги

$$W_{\text{np}}^{P} = \frac{C_1 W_{\text{yq1}}^{P} + C_2 W_{\text{yq2}}^{P} + \dots + C_n W_{\text{yqn}}^{P}}{100}$$

Таблица 17

Данные по участкам, %

			участкам, %		
Nº	№ участка	С	$A^c_{ m yu}$	$\mathcal{S}^c_{ ext{of}}$	$W_{ m yq}^{ m P}$
варианта					
4.	1.	50	28,0	2,8	6,5
	2.	30	31,5	2,9	7,0
	3.	20	26,0	2,5	7,5
2.	1.	45	27,0	2,5	6,0
	2.	35	31,0	2,9	7,0
	3.	20	26,0	2,3	7,0
3.	1.	35	28,0	2,5	6,3
	2.	35	30,5	2,9	7,1
	3.	30	25,0	2,8	7,4
4.	1.	35	28,0	2,6	6,2
	2.	45	30,3	2,9	7,1
	3.	20	25,0	2,5	7,4
5.	1.	25	23,0	2,5	6,3
	2.	35	30,5	2,9	7,1
	3.	40	28,0	2,8	7,4
6.	1.	20	26,0	2,6	6,1
	2.	30	31,5	2,9	7,0
	3.	50	23,0	2,2	7,5
7.	1.	20	23,0	2,5	6,1
	2.	35	31,0	2,9	7,0
	3.	45	26,0	2,3	7,0
8.	1.	30	25,0	2,5	6,3
	2.	25	29,5	2,9	7,1
	3.	45	25,0	2,8	7,4
9.	1.	20	24,0	2,6	6,2

2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         10.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,1         11.       1.       50       25,0       2,8         2.       30       31,5       2,9         3.       20       22,0       2,5         12.       1.       45       24,0       2,7         2.       35       31,0       2,9         3.       20       26,0       2,3         13.       1.       35       26,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       20       25,0       2,5         2.       35       30,3       2,2         3.       40       28,0			
3.       35       22,0       2,5         10.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,1         11.       1.       50       25,0       2,8         2.       30       31,5       2,9         3.       20       22,0       2,5         12.       1.       45       24,0       2,7         2.       35       31,0       2,9         3.       20       26,0       2,3         13.       1.       35       26,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20<	30,3	45 30,3 2,3	7,0
10.			7,4
2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,1         11.       1.       50       25,0       2,8         2.       30       31,5       2,9         3.       20       22,0       2,5         12.       1.       45       24,0       2,7         2.       35       31,0       2,9       3         3.       20       26,0       2,3       3         13.       1.       35       26,0       2,5       2         2.       35       30,5       2,2       3       3       2       2       2       3       3       2       2       2       3       3       3       2       2       2       3       3       3       2       2       3       3       3       2       2       3       3       3       2       2       3       3       3       2       2       3       3       3       2       2       3       3       3       2       2       3       3       3       2       2       3       3       3       3       2       2       3			6,3
31.       40       26,0       2,1         11.       1.       50       25,0       2,8         2.       30       31,5       2,9         3.       20       22,0       2,5         12.       1.       45       24,0       2,7         2.       35       31,0       2,9         3.       20       26,0       2,3         13.       1.       35       26,0       2,5         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       35       30,3       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       35       31,5       2,9         3	30,5		7,1
2.       30       31,5       2,9         3.       20       22,0       2,5         12.       1.       45       24,0       2,7         2.       35       31,0       2,9         3.       20       26,0       2,3         13.       1.       35       26,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.	26,0		7,0
3.   20   22,0   2,5	25,0	50 25,0 2,8	6,5
12.       1.       45       24,0       2,7         2.       35       31,0       2,9         3.       20       26,0       2,3         13.       1.       35       26,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       26,0       2,6         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.	31,5	30 31,5 2,9	7,0
2.       35       31,0       2,9         3.       20       26,0       2,3         13.       1.       35       26,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.	22,0	20 22,0 2,5	7,2
3.       20       26,0       2,3         13.       1.       35       26,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.	24,0	45 24,0 2,7	6,0
13.       1.       35       26,0       2,5         2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.	31,0	35 31,0 2,9	7,0
2.       35       30,5       2,2         3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       26,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         2.       45<	26,0	20 26,0 2,3	7,0
3.       30       25,0       2,8         14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         2.       45       30,3       2,3         3.       35<	26,0	35 26,0 2,5	7,0 6,3
14.       1.       35       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         2.       35<	30,5	35 30,5 2,2	7,1
2.       45       30,3       2,2         3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.	25,0	30 25,0 2,8	7,4
3.       20       25,0       2,5         15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.	24,0	35 24,0 2,6	6,2
15.       1.       25       27,0       2,5         2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         22.       38       30,5       2,3 <td>30,3</td> <td>45 30,3 2,2</td> <td>7,1</td>	30,3	45 30,3 2,2	7,1
2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         22.       38       30,5       2,3	25,0	20 25,0 2,5	7,4
2.       35       30,5       2,9         3.       40       28,0       2,8         16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         22.       38       30,5       2,3	27,0	25 27,0 2,5	6,3
16.       1.       20       26,0       2,6         2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         22.       38       30,5       2,3			7,1
2.       30       31,5       2,9         3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	28,0	40 28,0 2,8	7,4
3.       50       23,0       2,2         17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	26,0	20 26,0 2,6	6,1
17.       1.       20       23,0       2,5         2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	31,5	30 31,5 2,9	7,0
2.       35       31,0       2,9         3.       45       26,0       2,3         18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	23,0	50 23,0 2,2	7,0 7,5
18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	23,0	20 23,0 2,5	6,1
18.       1.       30       25,0       2,5         2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	31,0	35 31,0 2,9	7,0
2.       25       29,5       2,9         3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	26,0	45 26,0 2,3	7,0
3.       45       25,0       2,8         19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	25,0	30 25,0 2,5	6,3
19.       1.       20       24,0       2,6         2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	29,5	25 29,5 2,9	7,1
2.       45       30,3       2,3         3.       35       22,0       2,5         20.       1.       25       20,0       2,2         2.       35       30,5       2,9         3.       40       26,0       2,6         21.       1.       42       22,0       2,2         2.       38       30,5       2,3	25,0	45 25,0 2,8	7,4
3. 35 22,0 2,5  20. 1. 25 20,0 2,2  2. 35 30,5 2,9  3. 40 26,0 2,6  21. 1. 42 22,0 2,2  2. 38 30,5 2,3	24,0	20 24,0 2,6	6,2
20.     1.     25     20,0     2,2       2.     35     30,5     2,9       3.     40     26,0     2,6       21.     1.     42     22,0     2,2       2.     38     30,5     2,3	30,3	45 30,3 2,3	7,0
2.     35     30,5     2,9       3.     40     26,0     2,6       21.     1.     42     22,0     2,2       2.     38     30,5     2,3	22,0	35 22,0 2,5	7,4
3.     40     26,0     2,6       21.     1.     42     22,0     2,2       2.     38     30,5     2,3	20,0	25 20,0 2,2	6,3
21.     1.     42     22,0     2,2       2.     38     30,5     2,3	30,5	35 30,5 2,9	7,1
2. 38 30,5 2,3	26,0	40 26,0 2,6	7,2
	22,0	42 22,0 2,2	6,2
	30,5	38 30,5 2,3	7,1
3. 20 24,0 2,6	24,0	20 24,0 2,6	7,2
001411			2,5 2,9 2,1 2,8 2,9 2,5 2,7 2,9 2,3 2,5 2,2 2,8 2,6 2,2 2,5 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 2,5 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 2,2 2,9 2,8 2,6 2,3 2,5 2,2 2,9 2,8 2,6 2,3 2,5 2,2 2,9 2,8 2,6 2,2 2,3

**Форма отчета:** Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### Практическое занятие № 11

**Tema:** Составление схем опробования и контроля на обогатительных фабриках.


Составление схемы отбора проб.


**Цель:** Приобретение практических навыков составления схем отбора проб **Оборудование:** раздаточный материал

Методические указания: изучить теоретический материал

Ход выполнение: выполнить задания

ЗАДАНИЕ: описать схему опробования и контроля на флотационной обогатительной фабрике, рисунок 2





I – ситовый и седиментационный анализ

II – химический анализ

III – плотность пульпы

IV – влажность продуктов

V – минералогический анализ

VI – концентрация реагентов

#### Порядок выполнения работы:

- 1. выявить какие процессы представлены в схеме.
- 2. Определить какие пробы необходимо отобрать.

- 3. Какие пробы отбирают у конечных продуктов
- 4. Составить отчет

#### Контрольные вопросы

- 1. По данным каких проб можно проанализировать потери ценного компонента с хвостами?
- 2. Перечислите особенности пробы на влажность, объясните необходимость точки ее отбора от исходной руды товарного концентрата.
- 3. Обоснуйте необходимость отбора технологической пробы при работе фабрики.
- 4. Каково назначение минералогической пробы и чем отличается "количественная минералогическая проба от качественной?
- 5. Назовите особенности химической пробы, точки отбора ее от исходной руды, технологического и товарного концентратов.
- 6. С какой целью отбирают пробы от хвостов на химический, минералогический и ситовой анализы?

**Форма отчета:** Студенты представляют для проверки результаты своей работы, выполненные по заданиям в рабочих тетрадях для практических занятий

#### 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

#### 4.1 Основные печатные и (или) электронные издания:

- О-1. Клейн, М. С. Опробование и контроль процессов обогащения: учебное пособие / М. С. Клейн, Т. Е. Вахонина. Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2022. 148 с. ISBN 978-5-00137-301-8. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/257567 (дата обращения: 22.01.2025). Режим доступа: для авториз. пользователей.
- О-2. Коннова, Н. И. Обогащение и переработка минерального и техногенного сырья: учебник: в 2 частях / Н. И. Коннова, Э. А. Рудницкий. Красноярск: СФУ, 2021 Часть 1: Основы обогащения 2021. 222 с. ISBN 978-5-7638-4491-7. Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/181666 (дата обращения: 22.01.2025). Режим доступа: для авториз. пользователей.

# 4.2 Дополнительные печатные и (или) электронные издания (электронные ресурсы):

- Д-1. Абрамов, А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых Обогатительные процессы и аппараты, Том 1:учебник/ А.А. Абрамов. М.: Горная книга, 2008. 470 с.
- Д-2. Абрамов, А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых, Технология обогащения полезных ископаемых, Том 2: учебник/ А.А. Абрамов. М.: Горная книга, 2004.-510 с.
- Д-3. Абрамов, А.А. Флотационные методы обогащения: учебник/ А.А. Абрамов. М.: изд-во МГГУ, изд-во Горная книга, 2008. 710 с.

- Д-4. Авдохин, В.М. Обогащение углей. Т.1. Процессы и машины: учебник/ В.М. Авдохин. М.: Горная книга, 2012. 424 с.
- Д-5. Авдохин, В.М. Обогащение углей. Т.2. Технологии: учебник/ В.М. Авдохин. М.: Горная книга, 2012. 475 с.
- Д-6. Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Технологии обогащения полезных ископаемых, Том 2: учебник / В.М. Авдохин. М.: Горная книга, 2018. 420 с.
- Д-7. Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Обогатительные процедуры, Том 1: учебник / В.М. Авдохин. М.: Горная книга, 2017. 312 с.
- Д-8. Артюшин, С.П. Сборник задач по обогащению углей :учебное пособие/ С.П. Артюшин. М.: Недра, 1979. 223 с.
- Д-9. Артюшин, С.П. Обогащение углей :учебное пособие/ С.П. Артюшин. М.: Недра, 1975. 384c.
- Д-10. Практикум по обогащению полезных ископаемых : учебное пособие/ под ред. Н.Г. Бедраня. М.: Недра, 1991.-526 с.
- Д-11. Гройсман, С.И. Сборник задач и упражнений по обогащению углей: учебное пособие / С.И. Гройсман. М.: Недра, 1992. 239 с.
- Д-12. Гройсман, С.И. Технология обогащения углей: учебник/ С.И. Гройсман. М.: Недра, 1987. 357 с.
- Д-13. Моршинин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых: учебник/ В.М. Моршинин. М.: Недра, 1983. 190 с.

## ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

№ изменения, дата внесения, № страницы с изменением					
Было	Стало				
Основание:					
Подпись лица, внесшего изменения					